

Produktinformation

Eider Reparatur-Satz: Nirowellen, Muttern, Buchsen für Weidepumpe E2, Ersatzteil-Nr. 0102-013

Art-Nr.: 33-039 / GTIN: 4038293330395 / Marke: [Eider](#)




35,71 EUR / Stück

Grundpreis: 35,71 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

NICHT VORRÄTIG • Lieferzeit ca. 2-3 Wochen





Produktinformation

Reparatur-Satz bestehend aus Nirowellen, Muttern und Lagerbuchsen für die Eider Weidepumpe E2.

Technische Daten:

- . Material: Edelstahl, Kunststoff
- . Eider Ersatzteil-Nr.: 0102-013

Anwendungsbereiche:

- . Passend für die Eider Weidepumpe E2

Lieferumfang:

- . 1x Nirowelle M10x160
- . 2x Nirowelle M10x110
- . 1x Nirowelle M10x80
- . 1x Nirowelle M10x55
- . 10x Sicherungsmutter Niro M10
- . 10x Unterlegscheibe Niro
- . 9x Lagerbuchse